

# Checklist

## Falcon 4.0 BMS F-16C **EMERGENCY Procedures**



Not suited for Real Operations  
For FALCON BMS Use Only!

**ICEMAN**

**BMS 4.32**

**Emergency Procedures**

**151207**

## **AIRSTART PROCEDURE**

### **To accomplish an Airstart:**

- |             |             |
|-------------|-------------|
| 1) Throttle | OFF         |
| 2) Airspeed | as required |

### **When RPM is 50-25% with FTIT below 700°C**

- |                |                    |
|----------------|--------------------|
| 3) Throttle    | IDLE, then advance |
| 4) Idle detent | Toggle             |
| 5) RPM         | chk increasing     |

### **If RPM is below 20% with FTIT below 700°C**

- |                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| 3) Attitude    | Below 20.000 feet and < 400 kts     |
| 4) JFS         | Start 2                             |
| 5) Throttle    | RPM at 20% min - IDLE, then advance |
| 6) Idle detent | Toggle                              |
| 7) RPM         | chk increasing                      |
| 8) Throttle    | idle                                |

### **If Engine responds normally:**

- |               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 9) JFS        | Confirm OFF              |
| 10) EPU sw    | OFF then NORM            |
| 11) ADI       | chk OFF and/or AUX flags |
| 12) Throttle  | as required              |
| 13) LAND ASAP |                          |

### **If Engine does not respond Normally after ainstarts:**

- 9) Refer to FLAMEOUT LANDING      Page C-12

- FTIT should decrease rapidly when throttle is OFF. If FTIT does not decrease rapidly, verify that throttle is OFF.
- Maintain max range or max endurance airspeed (200 or 170 kts respectively plus 5 kts per 1000 lbs of fuel/store weights over 3000 lbs)
- If warning flags are in view, refer to TOTAL INS FAILURE page F-6
- If only AUX flags are in view, pitch and roll attitude information is likely to be erroneous due to INS autorestart in the attitude mode when other than straight and level unaccelerated flight conditions existed.
- If SEC caution light is ON, refer to SEC CAUTION LIGHT page C-8

BMS 4.32

Emergency Procedures

151207

## FLAMEOUT LANDING

- PFD	chk for engine Fire (Eject)
- Stores	Jettison (if required)
- EPU switch	ON
- AIR Sorce Knob	RAM
- Glide AoA	6° AoA (Glide Ratio: 1,4 Nm/1000 Ft)
- Best Glide Speed	210 kts (add 4kts for every 1000 lbs)
- Radio Tower	Declare Emergency - <b>CNIPI</b>
- Glide Path	Between 11° and 17°
- LG Handle	Down
- ALT GEAR handle	PULL (if required)
- Flare	Decrease Airspeed to 160 kts
- Final Approach Checks	

### ***After touchdown:***

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| - Drag chute (NE- NO) | DEPLOY             |
| - Hook sw             | DOWN (if required) |

### ***If brakes/JFS accumulator braking is used:***

- |   |
|---|
| - Stop straight ahead and set parking brake |
|---|

FUEL/ STORE	ALTITUDE - FEET AGL		KIAS		
	WT	HIGH	LOW	LG-UP	LG-DN
<b>3.000</b>	7.000	3.000	<b>200</b>	<b>190</b>	<b>180</b>
<b>4.000</b>	7.500	3.250	<b>205</b>	<b>195</b>	<b>185</b>
<b>5.000</b>	8.000	3.500	<b>210</b>	<b>200</b>	<b>190</b>
<b>6.000</b>	8.500	3.750	<b>215</b>	<b>205</b>	<b>195</b>
<b>7.000</b>	9.000	4.000	<b>220</b>	<b>210</b>	<b>200</b>
<b>8.000</b>	9.500	4.250	<b>225</b>	<b>215</b>	<b>205</b>
<b>9.000</b>	10.000	4.500	<b>230</b>	<b>220</b>	<b>210</b>
<b>10.000</b>	10.500	4.750	<b>235</b>	<b>225</b>	<b>215</b>

- Brake pedal deflection of 1/16 inch activates the brakes and bleeds the brake/JFS accumulators. To avoid brake activation and loss of accumulator fluid, do not rest feet on the brake pedals.

- Do not attempt to taxi clear of the runway. Loss of brake/JFS accumulator pressure results in the inability to stop or steer the aircraft.

BMS 4.32

Emergency Procedures

151208

## OUT OF CONTROL RECOVERY

*In the event of a departure from controlled flight, accomplish as much of the following as required to effect a recovery:*

- |             |              |
|-------------|--------------|
| 1) Controls | Release      |
| 2) Throttle | MIL if in AB |

*if in an inverted deep stall:*

- |           |                        |
|-----------|------------------------|
| 3) Rudder | Opposite Yaw direction |
|-----------|------------------------|

*if still out of control:*

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| 4) MPO switch | OVRD and HOLD   |
| 5) Stick      | Cycle in phase. |

Other considerations:

- Recovery from a deep stall condition will present a low airspeed situation in which the aircraft may require more than 6.000 ft of altitude to attain level flight.
- If other than AB - do not move the throttle.
- Neutralize rudder as rotation stops and then use as required to minimize rotation.
- Maintain firm pressure.
- The MPO switch must be held in the OVRD position until the deep stall is positively broken as evidenced by the pitch rate stopping, AoA in the normal range (-5 to 25°) and airspeed increasing above 200 kts

*Early release of the MPO may delay recovery!*

## CONTROLLABILITY CHECK

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1) Attain safe altitude   |                                  |
| 2) Gross weight   | Reduce (as required)             |
| 3) LE FLAPS switch  | Lock (if required - LEE damage)  |
| 4) Determine optimum configuration available for landing.                   |                                  |
| 5) Stores   | Selective Jettison (if required) |
| 6) Slow only to the AoA/airspeed which allows acceptable handling qualities |                                  |

Other considerations:

- In the event that structural damage of unknown extent is encountered, consider accomplishing applicable EJECTION (TIME PERMITTING)
- If the aircraft is not controllable down to a reasonable landing speed (*given consideration to weather, runway conditions, facilities, pilot experience and fatigue, ...*) an ejection is recommended.

## PILOT FAULT LIST

	PLF NAME	CAUSE	SYMPTOMS	CORRECTIVE ACTIONS REMARKS SEE EP CHECKS
FLCS WARNINGS	>STBY GAIN<	Doppelter Air-Data-Fehler	FLCS in Stby Gains	FLCS RESET - Land ASAP
	>FLCS DUAL FAIL<	FLCS Electr, Snsr, pwr Fehler	Keine	Nicht implementiert
	>FLCS LEF LOCK<	LEFs blockiert oder beschädigt	mögliche Asymmetrie	chk FLCS Pan. "LEF sw" <b>FLCS RESET</b>
	>FLCS AP FAIL<	Autopilot ausgefallen	Autopilot nicht verfügbar	AP nicht verwenden
	>FLCS BIT FAIL<	FLCS BIT fehlgeschlagen	kommt nur am Boden vor	FLCS BIT wiederholen
	>SWIM ATTD FAIL<	INS Einschätzung der Fluglage unklar	TFR Auto fly-up	TFR nicht einsetzbar
	>SWIM NVP FAIL<	Navigation Pod fehler	TFR Auto fly-up	TFR nicht einsetzbar
FLCS CAUTION	>SWIM RALT FAIL<	Radarhöhenmesser Elektronikfehler	TFR Auto fly-up	TFR nicht einsetzbar
	FLCS ADC FAIL	Sensordaten fehlerhaft	ADC- und STBY GAIN-Leuchte ADC erlischt nach <b>FLCS RESET</b>	FLCS RESET - Land ASAP
	ISA RUD FAIL	Seitenruder Antrieb Störung	Seitenruder-Probleme	FLCS RESET - Land ASAP
	ISA ALL FAIL	Steuerflächenantriebe Störung	Steuerungs-Probleme	FLCS RESET - Land ASAP
	FLCS HOT TEMP	FLCS überhitzt	Keine	Nicht implementiert
	FLCS SNGL FAIL	FLCS Elektronik fehler	kommt nur am Boden vor	<b>FLCS RESET</b>
ENGINE	FLCS MUX DEGR	FLCS BIT gestartet ohne FCC/MMC Power		FLCS BIT wiederholen
	ENG AI FAIL	Enteisungssystem ausgefallen (Nicht implementiert)		Bereiche mit Gefahr der Eisbildung vermeiden
	ENG A/B FAIL	Nachbrenner ausgefallen	Nachbrenner nicht verfügbar	<b>Switch ENG to SEC Mode - LAND ASAP</b>
	ENG AI TEMP	möglicherweise Triebwerkschaden (PW229)		

## PILOT FAULT LIST

	PLF NAME	CAUSE	SYMPTOMS	CORRECTIVE ACTIONS
				REMARKS
AVIONICS FAULTS	AMUX BUS FAIL	AMUX BUS Fehler	<i>FCC in NAV-Mode</i>	Keine offensiven Aktionen durchführen
	BLKR BUS FAIL	RWR System Fehler	<i>RWR empfängt nicht</i>	Keine offensiven Aktionen durchführen
	BMUX BUS FAIL	BMUX BUS Fehler	<i>FCC in NAV-Mode</i>	Keine offensiven Aktionen durchführen
	CADC BUS FAIL		<i>Keine Daten verfügbar</i>	
	CMDS BUS FAIL	CMDS Bus Fehler	<i>CMDS nicht verfügbar</i>	Keine offensiven Aktionen durchführen
	CMDS DSPN DEGR	CMDS Chaff Fehler	<i>Chaff nicht verfügbar</i>	nach eigenem Ermessen
	CMDS INV DEGR	CMDS Flare Fehler	<i>Flare nicht verfügbar</i>	nach eigenem Ermessen
	DLINK FAIL	Fehler im Datalink System	<i>Datalink nicht verfügbar</i>	nach eigenem Ermessen
	DMUX BUS FAIL	DMUX BUS Fehler	<i>HUD, HMS, MFDs nicht verfügbar</i>	RTB
	EGI NAV FAIL	EGI Fehler	<i>GPS/INS nicht verfügbar</i>	CNI System in Backup
	EPOD SLNT DEGR	ECM System Fehler	<i>ECM nicht verfügbar</i>	Keine offensiven Aktionen durchführen
	FCC FAIL	FCC Fehler	<i>FCC nicht verfügbar</i>	Keine offensiven Aktionen durchführen
	FCC TEMP	FCC System überhitzt	<i>FCC könnte beschädigt werden</i>	FCC abstellen, check airsource
	FCR BUS FAIL	FCR Fehler	<i>FCR nicht verfügbar</i>	Keine offensiven Aktionen durchführen
	FCR XMTR FAIL	FCR transmit operation failure	<i>FCR sendet nicht</i>	Keine offensiven Aktionen durchführen
	FLCS BUS FAIL	FLCS Fehler	<i>AVIONIC FAULT Leuchte anstelle FLCS FAULT wird angezeigt</i>	anstatt PFD die MFD Test Page nutzen
	FMS FAIL	Fehler im Treibstoffsystem	<i>Bingo-Meldung nur eingeschränkt verfügbar</i>	Treibstoffvorrat beobachten
	GPS BUS FAIL	GPS Fehler	<i>GPS nicht verfügbar</i>	nach eigenem Ermessen
	HMCS LBUS FAIL	Linker HMCS Bus fehler	<i>HMCS ausgefallen</i>	nach eigenem Ermessen

## PILOT FAULT LIST

	PLF NAME	CAUSE	SYMPTOMS	CORRECTIVE ACTIONS
				REMARKS SEE EP CHECKS
AVIONICS FAULTS	HMCS RBUS FAIL	Rechter HMCS Bus fehler	HMCS ausgefallen	nach eigenem Ermessen
	HMCS TEMP FAIL	HMCS System überhitzt	HMCS schaltet sich aus	nach eigenem Ermessen
	HUD BUS FAIL	HUD System fehler	HUD nicht verfügbar	RTB
	IFF BUS FAIL	IFF System Fehler	IFF ausgefallen	Nicht implementiert
	INS BUS FAIL	INS Fehler	INS nicht verfügbar	CNI System in Backup
	MFDS LFWD FAIL	MFD LEFT Fehler	Left MFD ausgefallen	nach eigenem Ermessen
	MFDS RFWD FAIL	MFD RIGHT Fehler	Right MFD ausgefallen	nach eigenem Ermessen
	MMC DEGR	Mission Modular Computer	MMC nicht verfügbar	RTB
	MMC TEMP	MMC System überhitzt	MMC Schäden möglich wenn MMC nicht ausgeschaltet wird	MCC ausschalten check airsource
	MSL SLAV FAIL	Missile Slave Fehler	Missile Sucher reagiert nicht auf FCR-Cursor	Boresight-Mode nutzen
	NVP FAIL	Navigation pod Fehler	Navigation pod nicht verfügbar	TFR nicht benutzen
	NVP FLIR FAIL	FLIR Fehler	FLIR nicht verfügbar	TFR/FLIR nicht mehr einsetzen
	NVP TFR FAIL	TFR Fehler	TFR nicht verfügbar	TFR nicht benutzen
	RALT BUS FAIL	Fehler im Redarhöhenmesser	Radarhöhenmesser nicht verfügbar	nach eigenem Ermessen
	RWR BUS FAIL	RWR BUS Fehler	RWR nicht verfügbar	reset RWR - RTB
	RWR DEGR	Problem im RWR System	RWR ausgefallen	reset RWR - RTB
	SMS BUS FAIL	SMS BUS Fehler	SMS Funktionen bis auf EJ und SJ ausgefallen	RTB
	SMS STA 1-9 DEGR	Station 1-9 beschädigt	Stationen arbeiten nicht zuverlässig	Keine offensiven Aktionen durchführen
	SMS STA 1-9 FAIL	Station 1-9 Fehler	Station ausgefallen	Keine offensiven Aktionen durchführen
	SMS TEMP	SMS System überhitzt		SMS ausschalten check airsource
	TCN FAIL	Tacan System Fehler	TACAN nicht verfügbar	INS-Steerpoint nutzen
	TGP BUS FAIL	TGP System Fehler	TGP ausgefallen	Discontinue TGP operations
	TGP HADF FAIL	TGP Handoff für WPN page nicht möglich	AGM-65 Hand-Off-Mode + Slave nicht verfügbar	Maverick-VIS-Mode nutzen
	UFC BUS FAIL	DUFC System Fehler	DED und PFLD nicht verfügbar	reset UFC
	UFC TEMP	UFC System Fehler	UFC könnte beschädigt werden	UFC abstellen, check airsource

